

DATE / FECHA: 25/03/2019

HOUR / HORA: _____

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO GREAT CUSTOMER

IMO# 6930972

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	HAROLD A. GARCIA	4-721-290	AMBIENTE	MPSA	
2	JAIR ENRIQUE	3-118-526	SUPERVISOR	FCD	
3	RICHARD PATTERSON	E-8-94477	SUPERINTENDENT	MPSA	
4	ANGEL CASTILLO	8-289-1593	DIRECTOR	TERPEL	
5	Jorge Martinez	4-178-719	HSEC Manager	TERPEL	
6	Jose Bellanero	9-731-1421	Logistic. Director	TERPEL	
7	David Benavides	9-124-180	Safe Operativo	TERPEL	
8	Roberto Toledo	E-8-143951	Director de Mercados	TERPEL	
9	Amilcar Nunez	4-722-531	Commercial Of.	TERPEL	
10	Elvis Lopez	1-703-1697	OPTIC	FCD	
11	Pablo Gonzalez	H-148925	SUPERVISOR PORT	FCD	
12	Amelito Ponce	8955-2301	ABLE OPP	FCD	
13	Pedro	E854527	MECANICA	FCD	
14	Luis Gonzalez	8755929	SUPERVISOR	TERPEL	
15	Angel Ponce	8785-157		TERPEL	
16	Gerardo Ponce	3-727-1296	Operador	TERPEL	
17	ALEC. Ponce	6980-4964	MECH SPECIALIST	FCD	
18	Cobus Botes	64976139	MECH	FCD	
19	Pyrimdo	8-525-1022	Safety	FCD	
20	Pablo Thomas	4-730-2173	Swimmer	Safety	
21	Donny Herrera	8-742-2099	Inspector	Safety	
22	Luis Pinto	8-751-1980	O.R.E. (Rescue)	FCD	
23	Edgar K. Guerra	4-722-1348	O.R.E. (Rescue)	FCD	
24	José Carlos	8-328-254	O.R.E.	FCD	
25	Wilyanis Lara	4-744-547	Supervisor	FCD	
26	GABRIEL FERNANDEZ	8-515-1003	Chief Purser	FCD	
27	John Stubbins	PA1007220	Engineer	FCD	
28	Joaquin Muñoz	8-332-123	Supervisor	MPSD	
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Oficial de Ambiente
Punta Pincon International Terminal

	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: Harold Quiel / E.B. Fecha: 25/03/2018

Lugar: Terminal 1 Hora: 6:00

Nombre de Embarcación: Great Cristobal

Código IMO: 6930972

Observaciones: la embarcación GREAT CRISTOBAL,
Entro de PROa Estribor, a descargar diesel
Aproximadamente 2,500 m³
17:00 horas se produjo una pérdida de diesel en
el wasta de maquinas minimo.
20:00 finalizacion de descarga

 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cable Panamá

Firma de Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
Punta Rincón International Terminal

Minera  Panamá	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: <u>Terminal 1, PUNTA RINCÓN</u> NOMBRE DE OBSERVADOR: <u>HAROLD QUIEL/EMIL B.</u>	FECHA: <u>25 / 03 / 2019</u>
--	------------------------------

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI ☒ NO ☐ NOMBRE DE EMBARCACIÓN: <u>GREAT CRISTOBAL</u> CODIGO IMO: <u>64 30972</u>

DESCRIPCION
<u>25/03/2019</u> 11:00 AM se realizo observacion del inicio de la descarga de la Embarcación sin novedad que reportar 20:00 se culmino descarga y desconexión de la manguera sin novedad que reportar. es importante recalcar que durante la maniobra se encontraba un personal de Medio Ambiente monitoreando esta actividad  TEST QUANTITATIVE MINERA Cobre Panamá 3/28

Firma de Oficial de Contaminación

Oficial de A-
con Intern

GREAT CRISTOBAL

IMO:6930972

FOTOS	DESCRIPCION
	Colocación de barreras H
	Conexión de manguera
	Desconexión de manguera

 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

23 MAR 2019

Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

	CHECK LIST DE INSPECCIONES DIARIAS MEDIO AMBIENTALES PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA RINCON Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		MAYO 2017	28/06/17	
		Versión	Control	
		002	MPSA/AMP	

Fecha: 25/03/2018 Hora: _____
 Presencia de Embarcación : SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente: HAROLD QUIET / ENIL BETHANCO
 Nombre: GREAT CRISTOBAL
 Numero IMO: 6930972

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
DERRAME					pequeño fuego en cuarto de Bombas, lo cual fue atendida de inmediato por personal de TERPEL
1	Hidrocarburos	NO	NO	SI	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	SI	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.	—	—	—	
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	NO	NO	NO	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO	NO	NO	
8	Ductos	NO	NO	NO	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	NO	NO	NO	
10	Trasiego de combustible.	NO	NO	SI	
11	Carga / descarga	—	—	SI	
DESECHOS					
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	SI	SI	SI	
15	Skimmers	SI	SI	SI	
16	Absorbentes	SI	SI	SI	
BIODIVERSIDAD					Se encontró una gran cantidad de BOMPODI
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI		

Firma del Oficial de Contaminación

 Inspector de Ambiente
 Punta Rincón Internacional Terminal